

**ПРАЙС-ЛИСТ НА РЕМОНТ
СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ**

Тепловычислители

ТИП	Настройка	Замена платы	Замена индикатора	Замена батареек	Диагностика
ВКТ-4/4М	1000	5500	2750	1650	1200
ВКТ-7/01,02,03,	1050	6600	2750	1650	1200
ВКТ-7-04	1200	9300	2750	1650	1200
ВКТ-5	1600	10600	3200	Блок питания 3000	1300
Контроллеры «спекон»		от 4400			

Расходомеры

Диаметр	Настройка/калибровка	Замена платы	Замена блока питания	Диагностика
15-20	1000	4500	1600	1200
32-40	1100	4700	1600	1200
50-65	1200	5000	1600	1200
80-100	1300	5200	1600	1200
150	1400	5400	1600	1200

Корпус пломбы (1 шт.) - 300 руб

Дубликат паспорта - 1500 руб.

Провода заземления - 1000 руб.

НДС не облагается (упрощенная система налогообложения).